







AREA CAL. FOR REF. FLR.

(FOR 17th, 18th, 19th FLR.)

A) 17.50X 23.75 = 415.62 SQ. MT.

DEDUCTION

1) 2.00 X 3.05 X 2NOS. = 12.44 SQ. MT.	
2) 0.76 X 3.05 X 1NOS. = 2.32	
3) 0.60 X 3.05 X 1NOS. = 1.83	
4) 1.80 X 3.05 X 1NOS. = 5.5	
5) 2.05 X 3.05 X 1NOS. = 6.25	
6) 0.76 X 3.05 X 1NOS. = 2.32	
7) 0.76 X 3.05 X 1NOS. = 2.32	
8) 0.87 X 3.05 X 1NOS. = 2.65	
9) 0.76 X 3.05 X 1NOS. = 2.32	
10) 1.35 X 2.17 X 1NOS. = 2.93	
11) 1.35 X 2.17 X 1NOS. = 2.93	
12) 1.35 X 2.17 X 1NOS. = 2.93	
13) 1.60 X 0.90 X 1NOS. = 1.44	
14) 0.75 X 0.90 X 1NOS. = 0.68	
15) 0.90 X 2.20 X 1NOS. = 1.98	
16) 0.90 X 2.20 X 1NOS. = 1.98	
17) 0.90 X 2.20 X 1NOS. = 1.98	
18) 0.75 X 0.90 X 1NOS. = 0.68	
19) 1.60 X 0.90 X 1NOS. = 1.44	
20) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
21) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
22) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
23) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
24) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
25) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
26) 0.88 X 1.05 X 1NOS. = 0.92	
27) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
28) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
29) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
30) 0.88 X 1.05 X 1NOS. = 0.92	
31) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
32) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
33) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
34) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
35) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
36) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
37) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
38) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
39) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
40) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
41) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
42) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
43) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
44) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
45) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
46) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
47) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
48) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
49) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
50) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
51) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
52) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
53) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
54) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
55) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
56) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
57) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
58) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
59) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
60) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
61) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
62) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
63) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
64) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
65) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
66) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
67) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
68) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
69) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
70) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
71) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
72) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
73) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
74) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
75) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
76) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
77) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
78) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
79) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
80) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
81) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
82) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
83) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
84) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
85) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
86) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
87) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
88) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
89) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
90) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
91) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
92) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
93) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
94) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
95) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
96) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
97) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
98) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
99) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
100) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
101) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
102) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
103) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
104) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
105) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
106) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
107) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
108) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
109) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
110) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
111) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
112) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
113) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
114) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
115) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
116) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
117) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
118) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
119) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
120) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
121) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
122) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
123) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
124) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
125) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
126) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
127) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
128) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
129) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
130) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
131) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
132) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
133) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
134) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
135) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
136) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
137) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
138) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
139) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
140) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
141) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
142) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
143) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
144) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
145) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
146) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
147) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
148) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
149) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
150) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
151) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
152) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
153) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
154) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
155) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
156) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
157) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
158) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
159) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
160) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
161) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
162) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
163) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
164) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
165) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
166) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
167) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
168) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
169) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
170) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
171) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
172) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
173) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
174) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
175) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
176) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
177) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
178) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
179) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
180) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
181) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
182) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
183) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
184) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
185) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
186) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
187) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
188) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
189) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
190) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
191) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
192) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
193) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
194) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
195) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
196) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
197) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
198) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
199) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
200) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
201) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
202) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
203) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
204) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
205) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
206) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
207) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
208) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
209) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
210) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
211) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
212) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
213) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
214) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
215) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
216) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
217) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
218) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
219) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
220) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
221) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
222) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
223) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
224) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
225) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
226) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
227) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
228) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
229) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
230) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
231) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
232) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
233) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
234) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
235) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
236) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
237) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
238) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
239) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
240) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
241) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
242) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
243) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
244) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
245) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
246) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
247) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
248) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
249) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
250) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
251) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
252) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
253) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
254) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
255) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
256) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
257) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
258) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
259) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
260) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
261) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
262) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
263) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
264) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
265) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
266) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
267) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
268) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
269) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
270) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
271) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
272) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
273) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
274) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
275) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
276) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
277) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
278) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
279) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
280) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
281) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
282) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
283) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
284) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
285) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
286) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
287) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
288) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
289) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
290) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
291) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
292) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
293) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
294) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
295) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
296) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
297) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
298) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
299) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
300) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
301) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
302) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
303) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
304) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
305) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
306) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
307) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
308) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
309) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
310) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
311) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
312) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
313) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
314) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
315) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
316) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
317) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
318) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
319) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
320) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
321) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
322) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
323) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
324) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
325) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
326) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
327) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
328) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
329) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
330) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
331) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
332) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
333) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
334) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
335) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
336) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
337) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
338) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
339) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
340) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
341) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
342) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
343) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
344) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
345) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
346) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
347) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
348) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
349) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
350) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
351) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
352) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
353) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
354) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
355) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
356) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
357) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
358) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
359) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
360) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
361) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
362) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
363) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
364) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
365) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
366) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
367) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
368) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
369) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
370) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
371) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
372) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
373) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
374) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
375) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
376) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
377) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
378) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
379) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
380) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
381) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
382) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
383) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
384) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
385) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
386) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
387) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
388) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
389) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
390) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
391) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
392) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
393) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
394) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
395) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
396) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
397) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
398) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
399) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
400) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
401) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
402) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
403) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
404) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
405) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
406) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
407) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
408) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
409) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
410) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
411) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
412) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
413) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
414) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
415) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
416) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
417) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
418) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
419) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
420) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
421) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
422) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
423) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
424) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
425) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
426) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
427) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
428) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
429) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
430) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
431) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
432) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
433) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
434) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
435) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
436) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
437) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
438) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
439) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
440) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
441) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
442) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
443) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
444) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
445) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
446) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
447) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
448) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
449) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
450) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
451) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
452) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
453) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
454) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
455) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
456) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
457) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
458) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
459) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
460) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
461) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
462) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
463) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
464) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
465) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
466) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
467) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
468) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
469) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
470) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
471) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
472) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
473) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
474) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
475) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
476) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
477) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
478) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
479) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
480) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
481) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
482) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
483) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
484) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
485) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
486) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
487) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
488) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
489) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
490) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
491) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
492) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
493) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
494) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
495) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
496) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
497) 1.20 X 1.05 X 1NOS. = 1.26	
498) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
499) 1.05 X 1.05 X 1NOS. = 1.10	
500) 1.05 X 1.05 X 1NOS. =